

**Oggetto:** Lavori di somma urgenza per eliminazione della situazione di pericolo presso l'edificio denominato "ex CRES", sito nel Comune di Monreale, Viale Regione Siciliana, n. 49,

**IMPRESA:** Rinascita Costruzioni srl, via Roma n. 55, 90023 Ciminna (PA) P.IVA 04109170821 - pec: rinascitacostruzionisrl@pec.it

**INTERVENTO:** Somma urgenza (Art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii)

### VERBALE DI SOMMA URGENZA

(art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

L'anno 2022, il giorno 12 (dodici) del mese di settembre, il sottoscritto arch. Mario Li Castri, Dirigente ad interim Servizio Patrimonio, Cerimoniale e Decoro Ufficio Tecnico, Residenziale e Manutenzione del CEFPAS, redige il seguente verbale, avendo constatato quanto segue:

#### 1. NECESSITA' E MOTIVAZIONI DI PROVVEDERE CON URGENZA

la Regione Siciliana è proprietaria di un immobile denominato "ex CRES", sito nel Comune di Monreale, Viale Regione Siciliana, n. 49, allibrato tra i beni patrimoniali disponibili con scheda B.P.R.S. n. PA/0223.

Detto immobile, composto da cinque elevazioni fuori terra (P.T.-1-2-3-4 e 5), oltre ad un piano seminterrato (S1), risulta censito al Catasto Fabbricati del Comune di Monreale, col Foglio 19 Particella n. 1119 subalterni da 2 al 7, oltre al sub. 1 che costituisce area di corte comune alle predette unità immobiliari.

Con Contratto di locazione del 23 Agosto 2022, La Regione Siciliana ha concesso in locazione all'Ente CEFPAS l'immobile regionale come meglio sopra descritto.

In data odierna, 12 settembre 2022, con apposito verbale di consegna, il competente Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito, SERVIZIO 7 - LOCAZIONI E PATRIMONIO DISPONIBILE ha consegnato al CEFPAS l'immobile di che trattasi, trasferendo contestualmente il possesso.

Effettuato il sopralluogo di rito conseguente alla suddetta consegna, con l'assistenza dell'arch. Alessandro Li Pani e Vincenzo Saporito e dell'ing. Andrea Ognibene, collaboratori tecnici del CEFPAS si è rilevato quanto di seguito:

L'immobile è costituito da 3 corpi di fabbrica denominati A, B e C come da planimetria che segue:

#### CEFPAS

Centro per la formazione  
permanente e l'aggiornamento  
del personale del servizio sanitario  
P.Iva Cod. Fiscale 01427360852


Sede Legale  
via Giuseppe Mulè, 1  
93100 Caltanissetta  
+39 0934 505215  
info@cefpas.it

Sede Operativa  
via Mario Vaccaro, 5  
90145 Palermo  
+39 091 7079361  
palermo@cefpas.it



Ente sottoposto a  
vigilanza e controllo  
dell'Assessorato  
Regionale della Salute  
della Regione Siciliana






L'edificio A si compone di n. 3 elevazioni più terrazza.



Il piano seminterrato è costituito da uno spazio adibito a garage, un vano ascensore ed un corpo scala che permettono il passaggio ai piani superiori. Di seguito si riporta la planimetria.



Risultano presenti:

- sfabbricidi;
- rifiuti di ogni genere, tra cui un veicolo abbandonato;
- presenza di umidità dovuta all'infiltrazione delle acque piovane dal terrazzo del piano primo.


Si riporta di seguito una documentazione fotografica di tali ambienti:





Il piano primo è composto da una grande terrazza dalla quale si accede all'interno dei locali che avevano diverse funzioni tra le quali laboratori e uffici. L'ambiente è dotato di un WC e un ripostiglio.

Di seguito si riporta la planimetria.




Risultano presenti:

- sfabbricidi;
- rifiuti di vario genere;
- mobili in disuso e saccheggiati (scrivanie, schedari, librerie, lavagna ecc...);
- computer, monitor, stampanti, tastiere, fax, ecc...;
- porte interne danneggiate;
- controsoffitti danneggiati;
- impianti elettrici saccheggiati;
- rifiuti speciali tra cui vernici, solventi e bombole;
- presenza di umidità in corrispondenza delle pareti e in prossimità degli infissi dovuta all'infiltrazione d'acqua.


Anche nella terrazza adiacente vi sono diversi rifiuti.

Si riporta di seguito una documentazione fotografica di tali ambienti:



Il piano secondo è composto anch'esso da una grande terrazza scoperta dalla quale si accede ad una sala conferenze, un ripostiglio e due WC.


Di seguito si riporta la planimetria.



durante il sopralluogo non è stato possibile accedere all'interno, in quanto il piano risultava chiuso.  
L'edificio B si compone di 4 piani più terrazza.



Il piano seminterrato è costituito da uno spazio adibito a mensa con annesse cucine e locali di servizio alle stesse, locali tecnici, WC e ripostigli.  
Di seguito si riporta la planimetria.



Risultano presenti:

- sfabbricidi;
- rifiuti di vario genere;
- mobili in disuso e saccheggianti (tavoli, sedie, cucine, frigoriferi, ecc...);
- porte interne danneggiate;
- infissi esterni danneggiati;
- controsoffitti danneggiati;
- impianti elettrici saccheggianti;
- rifiuti speciali quali bombole;
- presenza di umidità in corrispondenza delle pareti e in prossimità degli infissi dovuta all'infiltrazione d'acqua;
- tramezzature demolite.


Si riporta di seguito una documentazione fotografica di tali ambienti:





Il piano primo è costituito da due aule, uffici, archivi, WC e depositi. Nella parte posteriore sono invece presenti dei magazzini/depositi.

Di seguito si riporta la planimetria.



Risultano presenti:


- sfabbricidi;
- telai e porte interne danneggiate;
- documenti e rifiuti cartacei di vario genere;
- mobili in disuso e saccheggianti (scrivanie, schedari, ecc...);
- computer, monitor, stampanti e parabole;
- porte interne danneggiate;
- porta d'ingresso mancante;
- controsoffitti e pavimenti flottanti;
- impianti elettrici saccheggianti;
- rifiuti speciali quali toner e cartucce;
- presenza di umidità in corrispondenza delle pareti e in prossimità degli infissi dovuta all'infiltrazione d'acqua;
- tramezzature demolite.

Si riporta di seguito una documentazione fotografica di tali ambienti:



Il piano secondo è costituito da Sala IBM, CED, aula e aula terminali, magazzino CED, laboratorio CAD, stanza schermata e WC.


Di seguito si riporta la planimetria.



Risultano presenti:

- sfabbricidi;
- telai e porte interne danneggiate e mancanti;
- documenti e rifiuti cartacei di vario genere;
- mobili in disuso e saccheggiate (scrivanie, sedie, schedari, lavagne, librerie, ecc...);
- computer, monitor, stampanti, scanner;
- controsoffitti e pavimenti flottanti;
- mancanza di infissi esterni;
- impianti elettrici saccheggiate;
- rifiuti speciali quali toner e cartucce;
- presenza di umidità in corrispondenza delle pareti e in prossimità degli infissi dovuta all'infiltrazione d'acqua;
- strumentazioni speciali a servizio dei laboratori;
- tramezzature demolite.


Si riporta di seguito una documentazione fotografica di tali ambienti:





Il piano terzo è costituito da laboratori, laboratori di telematica, da sala macchine e WC. Da questo piano è possibile accedere al corpo dell'edificio C tramite un corridoio che li collega.

Di seguito si riporta la planimetria.




Risultano presenti:

- documenti e rifiuti cartacei di vario genere;
- mobili in disuso e saccheggianti (scrivanie, sedie, schedari, lavagne, librerie, ecc...);
- controsoffitti danneggiati;

- mancanza di infissi esterni;
- mancanza di porte interne;
- impianti elettrici saccheggati;
- rifiuti speciali quali vernici, solventi, toner e cartucce;
- presenza di umidità in corrispondenza delle pareti e in prossimità degli infissi dovuta all'infiltrazione d'acqua;
- strumentazioni speciali a servizio dei laboratori;
- tramezzature in parte demolite;
- WC saccheggati e danneggiati.


Si riporta di seguito una documentazione fotografica di tali ambienti:





Il piano quarto è costituito da uffici per il personale, WC e depositi.

Di seguito si riporta la planimetria.



Risultano presenti:

- documenti e rifiuti cartacei di vario genere;
- mobili in disuso e saccheggiati (scrivanie, sedie, schedari, lavagne, librerie, ecc...);
- controsoffitti danneggiati;
- mancanza di infissi esterni;
- mancanza di porte interne;
- impianti elettrici saccheggiati;
- rifiuti speciali quali vernici, solventi, toner e cartucce;
- presenza di umidità in corrispondenza delle pareti e in prossimità degli infissi dovuta all'infiltrazione d'acqua;
- strumentazioni speciali a servizio dei laboratori (computer, monitor, tastiere, plotter, ecc..);
- tramezzature in parte demolite;
- WC saccheggiati e danneggiati.

Si riporta di seguito una documentazione fotografica di tali ambienti:



L'edificio C si compone di due corpi di fabbrica. Il più grande costituito da 4 livelli più una terrazza mentre l'altro di due livelli utilizzato come alloggio del custode. I due corpi sono collegati internamente al piano terra. I diversi livelli sono collegati da un corpo scala ed anche da due ascensori.



- impianti elettrici saccheggiati;
- rifiuti speciali quali toner, cartucce e estintori;
- documenti e rifiuti cartacei di vario genere;
- presenza di umidità in corrispondenza delle pareti e in prossimità degli infissi dovuta all'infiltrazione d'acqua;
- strumentazioni speciali a servizio della sala regia;
- tramezzature in parte demolite;
- WC saccheggiati e danneggiati;
- computer, monitor, stampanti, scanner e proiettori;
- infissi interni danneggiati.

Si riporta di seguito una documentazione fotografica di tali ambienti






Il piano primo è costituito da aule di formazione, WC, depositi ed anche dei locali più piccoli un tempo utilizzati come uffici.

Al piano primo dell'alloggio del custode troviamo invece 4 locali e un WC.

Di seguito si riporta la planimetria.



Risultano presenti:

- assenza porta di ingresso ai locali del piano;
- documenti e rifiuti cartacei di vario genere;
- mobili in disuso e saccheggianti (scrivanie, sedie, schedari, lavagne, librerie, ecc...);
- controsoffitti danneggiati;
- porte interne danneggiate o mancanti;
- impianti elettrici saccheggianti;
- rifiuti speciali quali toner e cartucce;
- presenza di umidità in corrispondenza delle pareti e in prossimità degli infissi dovuta all'infiltrazione d'acqua;

- WC saccheggiati e danneggiati.

Nell'alloggio del custode, invece, risultano presenti:

- mobili in disuso e saccheggiati (divani, sedie, ecc...)
- presenza di umidità in corrispondenza delle pareti e in prossimità degli infissi dovuta all'infiltrazione d'acqua;
- presenza di umidità in corrispondenza del tetto del corpo scala dovuta all'infiltrazione delle acque piovane in copertura;
- impianti elettrici saccheggiati;
- WC saccheggiati e danneggiati;
- porte interne danneggiate o mancanti.

Si riporta di seguito una documentazione fotografica di tali ambienti





Documentazione fotografica alloggio custode




Il piano secondo è costituito da 3 aule, WC, depositi e uffici.

Di seguito si riporta la planimetria.





Il piano terzo è collegato internamente all'edificio B ed è costituito da 3 aule, WC, depositi e uffici.  
Di seguito si riporta la planimetria.




Risultano presenti:


- documenti e rifiuti cartacei di vario genere;
- mobili in disuso e saccheggianti (scrivanie, sedie, schedari, lavagne, librerie, ecc...);
- controsoffitti danneggiati;
- porte interne danneggiate o mancanti;
- impianti elettrici saccheggianti;
- rifiuti speciali quali vernici, solventi, toner e cartucce;
- computer, monitor, stampanti, scanner e proiettori;
- presenza di umidità in corrispondenza delle pareti e in prossimità degli infissi dovuta all'infiltrazione d'acqua;
- presenza di umidità causata dall'infiltrazione delle acque piovane in corrispondenza delle porte di collegamento all'edificio B;
- tramezzature in parte demolite;
- WC saccheggianti e danneggiati.

Si riporta di seguito una documentazione fotografica di tali ambienti





Il piano quarto è collegato internamente all'edificio B ed è costituito da 4 aule, WC, depositi e uffici.  
Di seguito si riporta la planimetria.



Risultano presenti:

- documenti e rifiuti cartacei di vario genere;
- mobili in disuso e saccheggianti (scrivanie, sedie, schedari, lavagne, librerie, ecc...);
- controsoffitti danneggiati;

- infissi esterni danneggiati o mancanti;
- porte interne danneggiate o mancanti;
- impianti elettrici saccheggati;
- rifiuti speciali quali toner e cartucce;
- presenza di umidità in corrispondenza delle pareti e in prossimità degli infissi dovuta all'infiltrazione d'acqua;
- WC saccheggati e danneggiati;
- computer, monitor, stampanti;
- presenza di umidità causata dall'infiltrazione delle acque piovane in corrispondenza delle porte di collegamento all'edificio B;
- presenza di umidità in corrispondenza del solaio dovuta all'infiltrazione delle acque piovane in copertura.

Si riporta di seguito una documentazione fotografica di tali ambienti





## 2. CAUSE CHE HANNO PROVOCATO LA SITUAZIONE

L'abbandono dal 2011 dell'immobile, lo ha esposto ad atti vandalici e furti di materiali vari principalmente ferrosi (tubazioni in rame, tubazioni in acciaio, fili di rame, collettori idrici, rubinetterie, canali etc) che in uno con l'assenza di manutenzione hanno pregiudicato l'organismo edilizio.

In particolare il furto e/o la distruzione di infissi esterni, ha consentito l'accesso degli agenti meteorici ed in particolare delle acque che dilavavano negli orizzontamenti e attraverso le scale.

L'accesso incontrollato di occupanti temporanei e vandali ha determinato la quasi totale distruzione dei servizi igienici.

In copertura la mancata manutenzione protratta nel tempo ha ostruito i punti di scarico con l'impossibilità dello smaltimento delle acque meteoriche che oggi permeano attraverso le coperture piane.

Nei vari ambienti sono state ampiamente e diffusamente asportati i controsoffitti metallici, e rubate le condotte aerauliche oltre che le dorsali elettriche ed idriche.

Sono stati in più punti divelte le tramezzature per asportare le linee elettriche ed i quadri.

le porte dei vani ascensori sono state asportate così come le ringhiere metalliche.

Il danneggiamento delle reti idriche ed antincendio in pressione ha determinato il dilavamento dell'acqua sui pavimenti e la sua infiltrazione negli orizzontamenti.

La mancata cura del verde degli spazi esterni pertinenziali ha comportato la crescita di vegetazione incontrollata che rappresenta grave pericolo di incendio oltre a bloccare lo scorrimento ed il deflusso delle acque superficiali verso le caditoie.

## 3. LAVORI NECESSARI

Il presente intervento mira alla risoluzione tempestiva delle problematiche sopra descritte nella misura strettamente necessaria alla:

- eliminazione del pericolo per chi accede al complesso immobiliare (tecnici addetti al rilievo e progetto);
- messa in sicurezza degli accessi in maniera da impedire il perpetuarsi di atti vandalici e furti;
- eliminazione dei rifiuti speciali e pericolosi;
- eliminazione delle cause di infiltrazione di acque meteoriche;
- riparazione dei calcestruzzi ammalorati;
- demolizioni delle murature, dei controsoffitti e delle tramezzature pericolanti;
- realizzazione di opere provvisorie necessarie;
- eliminazione dei pericoli di incendio nelle aree di pertinenza;
- pulizia dello scolo delle acque meteoriche nelle aree esterne
- demolizione selettiva dei componenti edilizi e tecnologici indicati dalla D.L.
- selezione per codice CER dei rifiuti prodotti
- trasporto ai centri di recupero

Agli oneri per l'accesso alle discariche, ai centri di recupero e riciclo provvederà l'appaltatore che successivamente a presentazione di fatture e documentazione per il tracciamento dei rifiuti sarà rimborsato dall'amministrazione.

#### 4. CONCLUSIONI E DECISIONI DI INTERVENTO

Per quanto sopra esposto, si ritiene necessario utilizzare la procedura di somma urgenza, ex art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la messa in opera immediata delle lavorazioni sopra elencate.

Dopo ampia ricerca, connotata da numerosi dinieghi, determinati dalla ritenuta eccessiva onerosità del ribasso imposto dalla norma, si è individuata immediatamente disponibile all'assunzione dell'incarico, come telefonicamente manifestato, la ditta Rinascita Costruzioni srl, via Roma n. 55, 90023 Ciminna (PA) P.IVA 04109170821 - pec: rinascitacostruzionisrl@pec.it.

La Ditta, come risulta dalla visura camerale e dal curriculum ha una consolidata esperienza nel recupero del patrimonio edilizio esistente oltre ad essere in possesso della qualificazione per la ctg OG1 per l'importo relativo.

La Ditta, è convenuta sui luoghi, nella persona del Legale Rappresentante Maurizio Giubilo, manifestando la disponibilità ad intraprendere nel più breve tempo possibile le opere richieste.

Preso atto dello stato di necessità di eseguire il servizio con massima urgenza, si dispone, ai sensi dell'art. 176 del DPR 207/2010, l'immediata esecuzione degli interventi sopra descritti, affidando gli stessi alla Ditta Rinascita Costruzioni srl, via Roma n. 55, 90023 Ciminna (PA) P.IVA 04109170821.

L'importo complessivo delle prestazioni ordinate, ai sensi del comma 4 dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, verrà definito entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori mediante perizia giustificativa.

#### 5. TERMINE CONSEGNA E ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori dovranno avere inizio tassativamente il giorno 19.09.2022, previa accettazione del presente verbale che dovrà essere restituito controfirmato. Il termine per dare ultimati tutti i lavori in oggetto è fissato in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi a decorrere dalla sottoscrizione del presente verbale di somma urgenza per dare le opere di somma urgenza finite e concluse.

#### 6. ONERI ED ADEMPIMENTI URGENTI A CARICO DELL'IMPRESA

L'Impresa si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante entro l'inizio dei lavori la seguente documentazione:

- Il Piano Operativo di Sicurezza, redatto in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, oltre al registro degli infortuni e libro matricola, copia del quale dovrà essere tenuta in cantiere;
- Copia di polizza RCT in corso di validità;
- DURC in corso di validità;
- Certificato di Iscrizione alla CC.I.AA.;
- Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50.2016 e ss.mm.ii.
- Autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, con la quale, l'impresa appaltatrice, nella persona del suo legale rappresentante, dichiara inoltre:
  - che non sussistono provvedimenti che impediscano la firma del presente atto in merito alla certificazione della comunicazione antimafia;
  - che non è pendente, nei propri confronti, alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 06.09.2011, n.159;

- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del Decreto Legislativo 06.09.2011, n.159;
- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
- che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato ove è stabilito;
- che nei propri confronti, non è stata emessa una condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18.

## 7. DIREZIONE DEI LAVORI

La Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità, giuste indicazioni della direzione del centro è così assegnata al personale in forza alla Struttura di Progettazione e Direzione dei Lavori:

- Direzione dei Lavori, arch. Alessandro Lipani
- Misura e Contabilità, geom. Giovanni Palermi

Tutto ciò visto e considerato,

con la sottoscrizione del presente verbale, il Legale Rappresentante della Ditta, ne accetta tutte le condizioni, e dichiara, altresì:

- di aver preso visione e ricognizione dei luoghi, delle difficoltà e condizioni in cui si debbono eseguire i lavori;
- di aver assunto tutte le notizie e le informazioni ed eseguito tutti i controlli e rilievi comunque necessari per verificare che le modalità di esecuzione previste per i lavori in oggetto soddisfino tutte le norme di legge;
- di garantire il completamento dei lavori nei tempi previsti.

Palermo, lì 12.09.2022

Mario Li Castri  
Dirigente ad interim

.....  
rappresentante legale



Mario Li  
Castri  
12.09.2022  
14:38:19  
GMT+00:00

Nome documento    verbale somma urgenza ex cres 09 2022\_signed.pdf.p7m

Data di verifica    22/09/2022 10:33:05 UTC

Versione verificatore    6.10.6-0BF2

Livello	Tipo	Firmatario	Autorità emittente	Esito	Pagina
1	Firma	 GIUBILO MAURIZIO	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	NON VALIDA	2
2	Firma	 Mario Li Castri	ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1	VALIDA	3
		Appendice A			5

GIUBILO MAURIZIO

Esito verifica firma NON VALIDA

 **Firma integra**

La firma è in formato CADES-BES  
La firma è integra

 **Il certificato non è attendibile**

Verifica alla data di sistema: 2022-09-22 12:33  
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 12/09/2022 15:56:29 GMT+01:00  
Il certificato è fuori periodo di validità  
E' possibile effettuare verifica alla data  
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

**Dettagli certificato**

**Soggetto:** GIUBILO MAURIZIO

**Seriale:** 10451343c47f451ba991e4a30036c579

**Nazione:** IT

**Codice Fiscale:** TINIT-GBLMRZ79B23C696L

**Autorità emittente:** CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT

**Utilizzo chiavi:** nonRepudiation

**Policies:** 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1,CPS URI: <https://ca.arubapec.it/cps.html>,1.3.76.16.6,

**Validità:** da 16/09/2019 00:00:00 UTC a 15/09/2022 23:59:59 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

**Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione:** 20 anni

**Dichiarazione di Trasparenza:**

- (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>
- (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>

Mario Li Castri

Esito verifica firma VALIDA

✓ Firma integra

La firma è in formato PADES-BES

La firma è integra

✓ Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 2022-09-22 12:33

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 12/09/2022 15:38:19 GMT+01:00

Validazione certificato eseguita tramite OCSP

✓ Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

Dettagli certificato

**Soggetto:** Mario Li Castri

**Seriale:** 706087de85fee580

**Nazione:** IT

**Codice Fiscale:** TINIT-LCSMRA66B17G273Y

**Autorità emittente:** CN=ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Trust Service

Provider,OID.2.5.4.97=VATIT-01879020517,O=ArubaPEC S.p.A.,L=Arezzo,C=IT

**Utilizzo chiavi:** nonRepudiation

**Policies:** 0.4.0.194112.1.2,1.3.6.1.4.1.29741.1.7.2,CPS URI: <https://www.pec>

<https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-cps.pdf>,1.3.76.16.6,

**Validità:** da 15/02/2022 03:57:44 UTC a 17/02/2024 10:31:44 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

**Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione:** 20 anni

**Dichiarazione di Trasparenza:**

- (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>
- (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

## Appendice A

### Certificati delle autorità radice (CA)

#### ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

**Seriale:** 4d4afd13e8ae2789

**Organizzazione:** ArubaPEC S.p.A.

**Nazione:** IT

**Utilizzo chiavi:** keyCertSign | cRLSign

**Autorità emittente:** CN=ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Trust Service

Provider,OID.2.5.4.97=VATIT-01879020517,O=ArubaPEC S.p.A.,L=Arezzo,C=IT

**Validità:** da 26/04/2017 06:28:06 UTC a 21/04/2037 06:28:06 UTC

#### ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

**Seriale:** 6cad805e30383cc586f31fab2f6e95f7

**Organizzazione:** ArubaPEC S.p.A.

**Nazione:** IT

**Utilizzo chiavi:** keyCertSign | cRLSign

**Autorità emittente:** CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT

**Validità:** da 22/10/2010 00:00:00 UTC a 22/10/2030 23:59:59 UTC